

监理日志（ ）

日期：2020 年 08 月 07 日

天气：晴

星期：五

气温：21—32℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9#、12#、升压站 1、巡查施工现场发现个别工人未正确佩戴安全帽，现场已要求正确佩戴，其他施工现场一切正常。 2、监理内部资料整理。 3、巡查指导 12#风机基础灌注桩钢筋保护层不足问题处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、升压站二次电缆敷设。 2、12#风机基础处理灌注桩钢筋保护层不足问题。 3、9#风机场地整理、土方换填。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴