

监理日志（ ）

日期：2020 年 08 月 14 日

天气：晴

星期：五

气温：27—33℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#、升压站 1、巡查 15#灌注桩钢筋笼制作，发现个别部位出现漏绑现象，现场已指导施工单位整改到位。 2、其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、升压站 GIS 二次电缆接线。 2、15#风机基础灌注桩钢筋笼制作。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		郭俊兴 徐文平 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴