

监理日志（ ）

日期：2020 年 09 月 08 日

天气：晴

星期：二

气温：17—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：风机基础 1、巡查 7#、12#、15#风机基础发现 15#试验人员未佩戴安全帽，现场已要求整改完成，其他。施工现场一切正常。 2、协助配合建设单位领导现场检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#风机基础钢筋制作、绑扎。 2、7#风机基础灌注桩开挖及钢筋制作安装、混凝土浇筑完成 5 根。 3、15#风机基础灌注桩相关试验完成。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴 李大超
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴