

监理日志（ ）

日期：2020年09月09日

天气：晴

星期：三

气温：16—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：风机基础 1、巡查 12#风机基础施工现场发现消防灭火器已失压，现场已要求更换完成。 2、其他施工现场一切正常。 3、下达监理工程师通知单一份。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、12#风机基础钢筋制作、绑扎。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴