

## 监理日志（ ）

日期：2020年09月24日

天气：晴

星期：四

气温：13—23℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9#、12#风机基础  1、巡查施工现场发现 12#风机基础接地扁钢安装施工人员 1 人未佩戴安全帽，现场已要求整改并进行考核。 2、检查 12#风机基础消缺整改情况（接地扁铜更换、钢筋除锈）。 3、现场监督施工单位 9#风机基础垫层混凝土浇筑情况。 4、参加建设单位主持的廉政回访会议。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司  众森建设集团有 限公司	1、9#风机基础垫层混凝土浇筑完成。 2、12#风机基础消缺整改完成。 3、5#风机基础排水完成。 4、8#风机基础平台回填。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、现场未佩戴安全帽已进行批评教育并按项目管理规定进行考核。	
本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光	