

## 监理日志（ ）

日期：2020年09月27日

天气：晴

星期： 日

气温：15—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5#、8#、9#风机基础  1、巡查施工现场一切正常发现 5#临时用电线缆未做安全防护措施，现场已要求施工单位按要求整改到位。 2、资料整理，迎接监站检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司  众森建设集团有 限公司	1、10#风机平台、道路平整完成。 2、5#风机基础钢筋绑扎。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、关于现场问题已口头要求施工单位整改到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光	