

监理日志（ ）

日期：2020年10月10日

天气：晴

星期：六

气温：14—23℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、15#风机基础 1、巡查施工现场一切正常。 2、旁站 15#风机基础混凝土浇筑，检查砼标号、试块预留、塌落度等符合要求。 3、旁站 3#风机基础灌注桩混凝土浇筑情况，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有 限公司	1、15#风机基础混凝土浇筑完成。 2、3#风机灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 4 根（共 12 根）。 3、场区配电电缆敷设。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光