

监理日志（ ）

日期：2020年10月19日

天气：晴

星期：一

气温：7—22℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：8#、场区配电风机基础</p> <p>1、巡查施工现场发现 3#灌注桩基础施工完成后泥浆未及时清理，9#基础混凝土浇筑后未及时放置温度计，以上情况下达监理联系单一份 ZHJL-LXD-009。</p> <p>2、去业主项目部整理安全检查整改项，落实整改时间，责任到人。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、场区配电电缆敷设及拉管 2、8#风机基础换填至设计标高。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。 2、针对业主单位安全检查整改单已下达至各施工单位，已确定相关整改人、整改时间，责任到人。	
	本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光
	记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：黎建光