

## 监理日志（ ）

日期：2020年10月31日

天气：晴

星期：六

气温：2—19℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、7#、8#风机基础、场区配电电缆敷设	
	1、巡查施工现场发现一切正常。 2、旁站8#灌注桩基础混凝土浇筑，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司  众森建设集团有限公司	1、场区配电电缆敷设。 2、8#灌注桩基础混凝土浇筑完成2根（共完成39根）。 3、7#基础钢筋制作绑扎完成。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员	徐文平 李大超 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	