

监理日志（ ）

日期：2020 年 11 月 01 日

天气：晴

星期： 日

气温：1—16℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：3#、5#、7#风机基础 1、巡查施工现场发现一切正常。 2、旁站 5#二次灌浆料施工，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、5#风机基础二次灌浆料施工完成。 2、3#风机基础锚栓安装完成。 3、7#基础模板安装。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 李大超 黎建光
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发