

监理日志（ ）

日期：2020年11月07日

天气：晴

星期：六

气温：8—17℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、3#风机基础 1、巡查施工现场发现 3#防雷接地施工人员未佩戴安全帽，现场已让施工单位整改，整改后已按要求正确佩戴安全帽； 2、安全旁站 2#风机基础开挖，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、2#风机基础开挖。 2、3#风机基础防雷接地焊接。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员		徐文平 高富海
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	