

监理日志（ ）

日期：2020年11月08日

天气：晴

星期： 日

气温：8—17℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、3#风机基础 1、巡查施工现场发现 3#基础钢筋制作绑扎工人未正确佩戴安全帽，现场已让施工单位整改，整改后已按要求正确佩戴安全帽； 2、旁站 5#箱变基础、防火墙混凝土浇筑，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、2#风机基础开挖。 2、3#风机基础钢筋制作绑扎。 3、5#箱变基础、防火墙混凝土浇筑。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员	徐文平 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	