

监理日志（ ）

日期：2020年11月11日

天气：晴

星期：三

气温：10—18℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、3#、18#风机基础 1、巡查施工现场发现 18#钢筋制作现场个别工人未正确佩戴安全帽，现场已让施工单位加强安全管控，现场工人已按要求正确佩戴安全帽，整改后继续施工； 2、检验 3#基础模板安装完成情况；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、3#风机基础模板安装完成； 2、2#风机基础锚栓安装； 3、18#风机基础灌注桩钢筋笼制作绑扎。
其 他 事 项	1、现场安全技术交底已完成。	
本日现场监理工作人员	徐文平 高富海 黎建光	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	