

监理日志（ ）

日期：2020 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：四

气温：-5—1℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、18#、15#吊装转场 1、巡查施工现场发现 18#锚栓安装现场使用的临时电线多处破损，现场已责令施工单位及时更换后在施工。 2、监督 15#风机吊装转场至 17#拆卸运输过程一切正常。 3、旁站 2#风机二次灌浆完成，灌浆过程符合要求，一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、15#吊装转场 17#风机。 2、18#风机基础锚栓开始安装。 3、2#风机二次灌浆完成。 5、15#箱变吊装完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发