

监理日志（ ）

日期：2020年12月20日

天气：晴

星期： 日

气温：-5—2℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：8#；15#吊装转场 1、巡查施工现场发现 17#有个别工人未正确佩戴安全帽，要求施工单位加强安全管理力度，进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、对 18#进场钢筋进行平行检验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、17#主吊组装完成。 2、18#风机基础钢筋制作绑扎
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发