

监理日志（ ）

日期：2020年12月30日

天气：晴

星期：三

气温：-18—-5℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：17#、18# 1、巡查施工现场发现 17#箱变电缆穿管到风机内个别工人未正确佩戴安全帽，已要求施工单位加强现场管理，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，经过教育后现场已全部正确佩戴安全帽后继续施工，其他工作一切正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司	1、17#风机电缆穿管到箱变完成。 2、18#风机基础混凝土浇筑后维护、测温。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	