

监理日志（ ）

日期：2020 年 12 月 31 日

天气：晴

星期：四

气温：-10—0℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：17# 1、巡查施工现场发现 17#风机机舱内接近开关损坏断开，现场已发图片到工作群内通知施工单位联系厂家进行更换处理，其他工作一切正常。 2、上午八点半左右 17#风机验收力矩，从一二塔筒链接开始验收，直到风机叶片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、17#风机塔筒内电缆敷设。 2、17#风机力矩验收完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发