

监理日志（ ）

日期：2021 年 03 月 02 日

天气：晴

星期：二

气温：-1—7℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：12# 1、巡查施工现场发现 2#吊装施工现场吊带破损，已建议施工单位更换。 2、龙源集团领导检查出来的资料问题已要求施工单位限期整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、12#风机主吊设备转场至 2#。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、龙源集团领导检查本项目工程安全资料。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发