

监理日志（ ）

日期：2021年 03 月 08 日

天气：晴

星期：一

气温：4—15℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#、12# 1、巡查施工现场一切正常。 2、针对3月2日龙源集团检查出来的安全资料问题，吊装施工单位整改项缺失三项未整改到位，已再次通知吊装施工单位要求整改。	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、12#风机箱变低压电缆穿管完成。 2、10#风机进场道路换填。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、要求吊装施工单位整改相关安全缺失资料。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发