

监理日志（ ）

日期：2021年04月12日

天气：晴

星期：一

气温：9—17℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：08#、10#</p> <p>1、监督10#桩头吊运，施工现场各管理人员到场指挥，吊桩头过程顺利，未出现安全事故及质量事故，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。</p> <p>2、巡查施工现场一切正常。</p> <p>3、准备监理资料及检查施工单位工程资料准备迎检。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、08#施工现场消缺整改； 2、10#灌注桩桩头清理完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	