

监理日志（ ）

日期：2021年04月22日

天气：雨

星期：四

气温：10—17℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：07# 1、巡检发现现场道路塌陷通知施工单位安排人员整改消缺。 2、金凤厂家材料清单签字。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	因雨无人施工
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	