

## 监理日志（ ）

日期：2021年05月30日

天气：多云

星期： 日

气温：14—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#风机 1、巡检 15#风机道路砼路面砼浇筑施工发现个别人员未佩戴安全帽令其佩戴安全 帽； 2、巡检旁站 10#风机轮毂叶片组装安全情况，力矩验收完成；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 42 人 2、15#风机砼道路砼浇筑； 3、10#风机轮毂叶片吊装 ；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	