

## 监理日志（ ）

日期：2021 年 06 月 06 日

星期： 日

天气：多云

气温：21—29℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                                      |                                                                                                                                 |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p>施工部位：10#风机</p> <p>1、巡检旁站 15#风机道路砼路浇筑，发现振捣时有跑模现象即令其整改消缺完成；</p> <p>2、巡检 12#风机箱变回填土情况，令把电缆底部垫实；</p> <p>3、监理资料编辑整理</p> <p>4、</p> |                                                               |
| 场<br>区<br>配<br>电<br>施<br>工<br>情<br>况 | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                               |
|                                      | <p>誉海建设工程有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p> <p>苏华建设集团有限公司</p>                                                                           | <p>1、施工人员 14 人</p> <p>2、15#风机道路砼浇筑；</p> <p>3、12#风机箱变回填土 ；</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项                     | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                                                    |                                                               |
| 本日现场监理工作人<br>员                       | 黎建光 高富海                                                                                                                         |                                                               |
| 记录人：黎建光                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发                                                                                                         |                                                               |