

## 监理日志（ ）

日期：2021 年 06 月 10 日

星期：四

天气：晴

气温：18—24℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                                      |                                                                                                       |                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p>施工部位：2#、15#风机</p> <p>1、巡检 15#风机道路砼浇筑完成 160 米；</p> <p>2、巡检辛庄（2#风机）电缆光缆敷设情况，检查电缆沟深度 1.2 米符合设计要求；</p> |                                                              |
| 场<br>区<br>配<br>电<br>施<br>工<br>情<br>况 | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                      | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                              |
|                                      | <p>誉海建设工程<br/>有限公司</p> <p>众森建设集团<br/>有限公司</p> <p>苏华建设集团<br/>有限公司</p>                                  | <p>1、施工人员 22 人</p> <p>2、15#风机道路砼浇筑；</p> <p>3、2#风机电缆光缆敷设；</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项                     | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                          |                                                              |
| 本日现场监理工作人<br>员                       | 黎建光 高富海                                                                                               |                                                              |
| 记录人：黎建光                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发                                                                               |                                                              |