

监理日志（ ）

日期：2021年 06月 13日

星期： 日

天气：阴

气温：25—33℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：场区配电、15#风机 1、巡检 15#风机道路砼浇筑情况，发现振捣砼路面有跑模现象及令其整改消缺完成； 2、巡检辛庄（2#风机）G 线路对接箱底座砌砖抹灰情况； 3、2 号风机增加无线摄像头进行基础浇筑；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团 有限公司 众森建设集团 有限公司	1、施工人员 20 人 2、15#风机道路砼浇筑； 3、2#风机处电缆对接箱底座砌体；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光 高富海	
记 录 人 ： 黎 建 光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	