

监理日志（ ）

日期：2021年06月20日

星期：日

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

天气：晴

气温：22—35℃

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：15#风机</p> <p>1、巡检 15#风机砼道路模板拆除及分隔缝切割情况；</p> <p>2、巡检 3 号风机箱变拆除及风机拆除平台回填建筑垃圾，业主同意方量与吊装平台相同；</p> <p>3、巡检 10#风机箱变吊装安全情况；</p>	
场 区 配 电 施 工 情 况	<p>施工单位</p>	<p>施工内容及进度</p>
	<p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p>	<p>1、施工人员 20 人</p> <p>2、15 号风机道路模板拆除、分隔缝切割；</p> <p>3、10#风机箱变安装；</p> <p>4、3#风机拆除平台回填；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	