

监理日志（ ）

日期：2021 年 06 月 21 日

星期：一

天气：晴

气温：22—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检 15#风机砼道路养护及路肩整理情况； 2、巡检 3 号风机箱拆除平台回填建筑垃圾完成情况； 3、巡检 10#风机箱变吊装安全情况；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团 有限公司 众森建设集团 有限公司	1、施工人员 20 人 2、15 号风机道路养护； 3、3#风机拆除平台回填；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人 员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	