

监理日志（ ）

日期：2021 年 06 月 22 日

星期：二

天气：晴

气温：22—28℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检 15#风机砼道路养护情况； 2、巡检 3 号风机拆除平台回填完成情况；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团 有限公司 众森建设集团 有限公司	1、施工人员 1 人 2、15 号风机道路养护； 3、3#风机拆除平台回填完成无人施工；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人 员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	