

监理日志（ ）

日期：2021年06月26日

星期：六

天气：雨转多云

气温：22—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检 15#风机第二段砼道路施工，发现清理碎石路基内有积水及令其施工单位安排人员排水； 2、3#风机电缆拆除，下发监理例会纪要；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、施工人员 6 人 2、道路排积水； 3、3#风机电缆拆除；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发