

## 监理日志（ ）

日期：2021年 07月 02日

星期： 五

天气：晴

气温：23—29℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                                      |                                                                                                           |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p style="text-align: center;">施工部位：2#风机</p> <p>1、巡检旁站 2#风机对接箱电缆头制作，中午令其错时上班避免中暑；</p> <p>2、巡检道路泥泞无法施工</p> |                                         |
| 场<br>区<br>配<br>电<br>施<br>工<br>情<br>况 | 施工单位                                                                                                      | 施工内容及进度                                 |
|                                      | <p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p> <p>苏华建设集团有限公司</p>                                                     | <p>1、施工人员 9 人</p> <p>2、2#风机对接箱接头制作；</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项                     | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                              |                                         |
| 本日现场监理工作人员                           |                                                                                                           | 黎建光 高富海                                 |
| 记录人：黎建光                              |                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发                 |