

监理日志（ ）

日期：2021年07月20日

星期：二

天气：多云

气温：25—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：15#风机</p> <p>1、巡检配电场区无人施工；</p> <p>2、巡检风机未见安排施工人员进行逐项消缺，辛庄过路电缆穿管范围内油气管道埋设深度测量；</p> <p>3、整理资料；</p>	
场 区 配 电 施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	<p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p>	<p>1、施工人员4人</p> <p>2、无人施工；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	