

监理日志（ ）

日期：2021年 07月 21日

星期： 三

天气：多云

气温：25—29℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：风机机位 1、巡检配电场区无人施工； 2、巡检并网风机未见安排施工人员进行消缺，催促场区配电施工单位编制高温天气、特殊天气施工应急预案； 3、整理资料；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司	1、施工人员 0 人 2、无人施工；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发