

## 监理日志（ ）

日期：2021年 07月 23日

星期： 五

天气：多云

气温：25—31℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                                      |                                                                                                                                              |                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p>施工部位：风机机位</p> <p>1、巡检配电场区无人施工；催促场区配电施工单位编制高温天气、特殊天气施工应急预案完成；</p> <p>2、巡检并网风机未见安排施工人员进行消缺，下发整改消缺监理工作联系单一份；</p> <p>3、向业主建议风机四周安排人员除草事宜；</p> |                                                 |
| 场<br>区<br>配<br>电<br>施<br>工<br>情<br>况 | <p>施工单位</p> <p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p>                                                                                              | <p>施工内容及进度</p> <p>1、施工人员 2 人</p> <p>2、无人施工；</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项                     | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                                                                 |                                                 |
| 本日现场监理工作人员                           |                                                                                                                                              | 黎建光                                             |
| 记录人：黎建光                              |                                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发                         |