

监理日志（ ）

日期：2021年 07月 26日

天气：晴

星期：一

气温：26—35℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

| | | |
|--|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p style="text-align: center;">施工部位：5 风机</p> <p>1、巡检配电场区换新养殖场电缆敷设路由清理，检查防暑用品准备充足；</p> <p>2、巡检风机未见安排施工人员进行消缺；</p> | |
| 场 区 配 电 施 工 情 况 | <p>施工单位</p> | <p>施工内容及进度</p> |
| | <p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p> | <p>1、施工人员 6 人</p> <p>2、换新养殖场电缆敷设路由清理。</p> |
| 其 他 事 项 | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p> | |
| 本 日 现 场 监 理 工 作 人 员 | <p>黎建光</p> | |
| 记 录 人 ： | 黎建光 | <p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发</p> |