

监理日志（ ）

日期：2021年 07月 28日

星期： 三

天气：多云

气温：26—32℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5 风机 1、巡检配电场区换新养殖场电缆敷设路由清理，巡检 5#风机拉管发现融管连接开裂令其即进行消缺完成，检查防暑用品准备充足； 2、巡检 10#风机电装施工人员进行消缺； 3、微信电话通知施工单位进行防雨事宜实施；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	众森建设集团有限公司	1、施工人员 11 人 2、换新养殖场电缆敷设路由清理完成。 3、5#风机至 4 期 3#风机拉管完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发