

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 26 日 天气： 多云

星期： 五 气温： 32℃ - 28℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 6#引孔 ， 支架安装。 2: 巡视 13#到 4#电缆沟挖掘。 3: 配合质监部门对项目进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气： 多云 32/28℃ 2: 施工内容： 安装光伏板， 引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员： 130人， 管理人员14人 4: 施工机械： 钻机3台， 铲车6台， 随车吊1台， 搅拌机3台， 挖掘机6台， 汽车吊1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人： 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：