## 监理日志

日期: <u>2020</u> 年 <u>8</u>月 <u>28</u>日 天气:<u>多云</u>

气温: 35-26℃ 星期: 五

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理

工

作 情 1: 巡视 3#二次浇注。

2: 巡视补桩区域组件、光伏板安装。

3: 巡视升压站到 16 号箱变电缆沟敷设及回填。

4: 巡视大坪地压桩施工。

况			
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况		1: 施工内容: 安装光伏板,引孔、二次浇注,围栏安装。 2: 施工人员: 80 人,管理人员14人 3: 施工机械: 铲车4台,随车吊1台,挖掘机62台,汽车吊 1台	
其它事项			
本日现场监理人员 王朝煊、刘德文、宋永武、甄文波、王学东			
记录	记录人: 甄文波 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		