

监理日志

日期: 2020 年 8 月 30 日

天气：多云

星期: 日

气温: 36-26℃

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 5#围栏施工。 2: 巡视补桩区域组件、光伏板安装。 3: 巡视 17 区电缆沟回填。 4: 巡视大坪地灌注桩浇注。 5: 巡视 2 区二次浇注。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、二次浇注, 围栏安装。 2: 施工人员: 80 人, 管理人员14人 3: 施工机械: 铲车4台, 随车吊1台, 挖掘机62台, 汽车吊 1台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝煊、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记录人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	