

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 8 日

天气： 阴转中雨

星期： 二

气温： 29- 25℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 整理监理资料 2: 现场进行并网前准备。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工内容：今日下雨未施工。 2: 施工人员：40人，管理人员14人 3: 施工机械：铲车4台，随车吊1台，挖掘机62台，汽车吊1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：