

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 14 日

天气：多云

星期：二

气温： 33- 25℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：整理监理资料。 2：巡视 12 区围栏施工。 3：巡视 15 区电缆敷设 。 4：巡视 15 区大坪地光伏组件安装及立柱焊接。 5：巡视 15 区电缆沟挖掘。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1：施工内容：围栏施工。 2：施工人员：40人，管理人员14人 3：施工机械：铲车4台，随车吊1台，挖掘机62台，汽车吊1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：