

监理工作日记

项目名称：浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

2020年10月18日 星期：四		天气：多云转阴	气温：16°~22°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 11人			
施工机械动态：			
施工进度情况	巨润新材料施工现场1#屋面加立柱，光伏线敷设。组件线串接，逆变器支架焊接，2#屋面检查双极垫片漏缺，逆变器安装。		
检查发现的问题	现场屋面有改动的及时提变更给设计单位，现场实际应与图统一致。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立志