

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                   |                                         |                          |              |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 2020年 6月 16日 星期：二 |                                         | 天气：阵雨转阴                  | 气温：26° ~ 30° |
| 监理人员动态： 1人        |                                         | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>无 |              |
| 施工人员动态： 5人        |                                         |                          |              |
| 施工机械动态： 电钻        |                                         |                          |              |
| 施工进度情况            | 兄弟标准件施工点3#屋顶安全防护栏安装完成。2#屋顶立柱打孔。         |                          |              |
| 检查发现的问题           | 查看兄弟标准件现场情况，立柱螺栓是否紧固到位，钢丝绳是否拉紧，无问题符合要求。 |                          |              |
| 处理措施、意见、结果        | 无                                       |                          |              |
| 协调内容及其它           | 无                                       |                          |              |
| 记录人               | 邵霞                                      | 总监签阅                     | 王立杰          |