

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年6月26日 星期：五		天气：阴云	气温：21~24
监理人员动态：1人 施工人员动态：15人 施工机械动态：电焊机		材料进场、见证取样、合格情况： 无	
施工进度情况	兄弟标准件施工点5#屋面安装导轨、3#屋面除锈刷漆， 随雨雅施工点屋面加固、大宁施工点焊接加梯。		
检查发现的问题	检查兄弟标准件施工点安装导轨，其中螺母禁锢到位， 除锈刷漆要求第一次刷漆覆盖范围到位。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭清	总监签阅	王立杰