

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 11 日 星期：六		天气：多云	气温：25° - 30°
监理人员动态：16人 施工人员动态：1人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点，加固材料预制，新到人员4人，大宁施工点，加固檩条、屋面板及光伏线架。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点，材料预制，要求焊接满焊，除焊渣刷防腐漆。大宁施工点，加固檩条。		
处理措施、意见、结果	云		
协调内容及其它	瓦		
记录人	邹勇	总监签阅	王立杰，