

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 21 日 星期：2		天气：晴	气温：29°~37°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 无	
施工人员动态：16人			
施工机械动态：加固车			
施工进度情况	瑞祥标准件施工点，1#屋面组件吊装，2#屋面厂房开始加固斜撑，3#屋面除锈刷漆，大字施工点，壁丽雅施工，加固檩条。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点，组件吊装要求注意安全。 同业主人员查看兄弟施工点，2#T型钢加固，提出建议，T型钢焊接处，焊缝处应焊一块钢板，焊接处防锈漆涂刷未看到痕迹，建议防锈漆刷上。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立忠