

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 22 日 星期：三		天气：晴	气温：28° ~ 36°
监理人员动态：1人 施工人员动态：14人 施工机械动态：加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	1#标准件施工点1#屋面组件安装，2#屋面厂房加固斜撑。 3#屋面除锈刷漆，4#施工点加固檩条，5#屋面加固檩条。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点组件安装情况，组件安装符合 要求。要求加固焊接除焊渣后用砂纸打磨，再涂刷防锈 漆。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰