

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 7月 23 日 星期: 四	天气: 晴	气温: 28° ~ 36°
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:
施工人员动态:	16人	
施工机械动态:	加固车.	
施工进度情况		只布标准件施工点, 1#屋面组件安装基本完成, 到了边坡边 一排木柴, 2#厂房加固支撑, 3#屋面除锈刷漆。 大字, 避雨棚加固模板。
检查发现的问题		查看兄弟标准件施工点加固, 要求注意安全, 查看 组件安装情况符合要求。
处理措施、意见、结果		无
协调内容及其其它		无
记录人	邵勇	总监签阅 王立杰