

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                                            |                                                                  |                 |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020年 7 月 28 日 星期：二                        |                                                                  | 天气：多云转阵雨        | 气温：27° ~ 33° |
| 监理人员动态： 1人<br>施工人员动态： 16人<br>施工机械动态： 60辆左右 |                                                                  | 材料进场、见证取样、合格情况： |              |
|                                            |                                                                  |                 |              |
|                                            |                                                                  |                 |              |
|                                            |                                                                  |                 |              |
| 施工进度情况                                     | 兄弟标准件施工点2井厂房加固中。张屋面除锈刷漆，水泥部分支架安装。大宁施工点加固中。随雨顺延加固中。               |                 |              |
| 检查发现的问题                                    | 查看兄弟标准件施工点加固情况，已佩戴安全帽安全带施工，下午同业主检查验收大宁施工点低屋面早拆架具，无问题。此支测组件已现场帮忙。 |                 |              |
| 处理措施、意见、结果                                 | 无                                                                |                 |              |
| 协调内容及其它                                    | 无                                                                |                 |              |
| 记录人                                        | 邵霞                                                               | 总监签阅            | 王立杰          |