

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 29 日 星期: 三		天气: 晴	气温: 27° ~ 34°
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 16人 施工机械动态: 加固车.		材料进场、见证取样、合格情况: 交流电缆桥架. 3x70+1x35 型.	
施工进度情况	兄弟标准件施工点2#厂房加固木檩条屋面支架安装. 晚上 离站大宁施工点并网柜电缆接线. 电缆外观无损伤破裂. 铜牌由母排紧固到位. 接地线紧固到位. 通电测试无问题. 后切断电源. 大宁加固檩条. 陆丽雅加固檩条.		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点加固檩条屋面支架安装. 大宁施工 点, 并网柜电缆接线. 旁站至通电测试后无问题离场.		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰