

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 7月 8日 星期：三		天气：多云转阵雨	气温：25'~28°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 11人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件2#屋面南侧拆决贝，5#屋面除锈刷漆，加固件制作，大宇施工点，加固施工。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点，除锈刷漆，决贝拆除，大宇施工点加固情况，要求施工人员做好安全防护措施，带好安全带，加固施工注意安全。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭勇	总监签阅	王立杰